



Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00024305

Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 30/11/2015

OT fecha/hora impresion: 02/12/2015

17:58:30

Rev. 10000 horas. camb. componentes.

Detalles del Equipo

Equipo:	HT035 740B EJ CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4F00445	Fronte de Trabajo:	
Horometro:	10,293.50	Fecha/Hr. Requerida:	03/12/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	740B EJ - MAINTENANCE - 250HRS	Grupo:		Teller:	B. Trujillo
Sistema:		Tecnico:		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO
OT hija:	20960 - REPARACION DE AFEX	2 - Backlog - 05/11/2015	OK		
	22285 - ROTACION/DESGASTE	1,2,3,4,5, - 2 - Backlog - 14/11/2015			

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	pm #1
Trabajo Realizado:	se hizo x parte de abajo se fomo mues y motor se desmonta cambio de filtro de aire, motor diagnostico se ingreso suciedad se chequearon las luces
Observaciones:	motor Fluido se cambio Flexibla de turbo al cilindro
HOROMETRO:	10313.9
INICIO (fecha/hora)	8:00 am / 03/12/15
FINAL (fecha/hora)	

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR